

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.1
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936688

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Düşey Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	1000
Pompa Güç	---	Pompa İmalat Tarihi	---
Pompa Mak. Basınç (Bar)	---	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	---
Tank Seri No	12M072060058	Tankın İmalat Tarihi	---
Tankın Markası	REFLEX	Tankın Model/Tip	REFLEX N

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	6	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	2	Prosestat Açma/Kapama (bar)	---

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	8	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4.5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.2
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936690

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Düşey Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	1000
Pompa Güç	---	Pompa İmalat Tarihi	---
Pompa Mak. Basınç (Bar)	---	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	---
Tank Seri No	12M061160007	Tankın İmalat Tarihi	---
Tankın Markası	REFLEX	Tankın Model/Tip	REFLEX N

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	6	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	2	Prosestat Açma/Kapama (bar)	---

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	8	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4,5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genişleme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.3
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936691

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Düşey Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	1000
Pompa Güç	---	Pompa İmalat Tarihi	---
Pompa Mak. Basınç (Bar)	---	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	---
Tank Seri No	12M072060056	Tankın İmalat Tarihi	---
Tankın Markası	REFLEX	Tankın Model/Tip	REFLEX N

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	6	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	2	Prosestat Açma/Kapama (bar)	---

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	8	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4,5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.4
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936693

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Düşey Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	800
Pompa Güç	---	Pompa İmalat Tarihi	---
Pompa Mak. Basınç (Bar)	---	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	---
Tank Seri No	12M061160008	Tankın İmalat Tarihi	---
Tankın Markası	REFLEX	Tankın Model/Tip	REFLEX N

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	6	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	2	Prosestat Açma/Kapama (bar)	---

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	8	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4,5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genişleme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.5
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936694

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Düşey Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	800
Pompa Güç	---	Pompa İmalat Tarihi	---
Pompa Mak. Basınç (Bar)	---	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	---
Tank Seri No	12M062160015	Tankın İmalat Tarihi	---
Tankın Markası	REFLEX	Tankın Model/Tip	REFLEX N

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	6	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	2	Prosestat Açma/Kapama (bar)	---

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	8	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4,5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251023.1309.5 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.6
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936695

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Düşey Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	800
Pompa Güç	---	Pompa İmalat Tarihi	---
Pompa Mak. Basınç (Bar)	---	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	---
Tank Seri No	12M062160013	Tankın İmalat Tarihi	---
Tankın Markası	REFLEX	Tankın Model/Tip	REFLEX N

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	6	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	2	Prosestat Açma/Kapama (bar)	---

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	8	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4,5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları

TS EN 764-7 Basıncılı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncılı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251023.1309.6 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.7
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936697

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	GENLEŞME TANKI
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Düşey Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	800
Pompa Güç	---	Pompa İmalat Tarihi	---
Pompa Mak. Basınç (Bar)	---	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	---
Tank Seri No	12M062160014	Tankın İmalat Tarihi	---
Tankın Markası	REFLEX	Tankın Model/Tip	REFLEX N

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	6	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	2	Prosestat Açma/Kapama (bar)	---

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	8	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4,5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genişleme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251023.1309.7 / 2-4

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	U	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	U	
14	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı hidrofor tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.08 R:10

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adeyimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.8
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936700

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	BASINÇLI HAVA DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10 / +100	Devir Sayısı(d/dk)	---
Emniyet Ventili Marka/Tip/Seri No	1	Hacim (Lt)	300
Hava Tankı İmalat Tarihi	2012	Hava Tankı Markası	YİĞİTSAN
Hava Tankı Model/Tip	SİLİNDİRİK	Hava Tankı Seri No	P2110021269
Kompresör Gücü	4 KW	Kompresör İmal Yılı	2012
Kompresör Marka	YİĞİTSAN	Kompresör Model / Tip	2110-2/300
Kompresör Seri No	11053801	Kompresör Tipi	Pistonlu

Tespit Edilen Bilgiler

Basınçlandırma Kaynağı	KOMPRESÖR	Emniyet Ventili (Adet)	1
İşletme Basıncı (Bar)	8.5	Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	13
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	25

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	11	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	8.5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basıncılı - Hava veya azot depolamak için tasarlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basıncılı tanklar

TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları güvenlik kuralları-Bölüm 1: Kompresörler

TS EN 13445-5 Basıncılı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney

TS EN 764-7 Basıncılı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncılı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Hava tankı üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Hava tankı yere sabitlenmiş mi?	U	
7	Tankın bulunduğu ortam patlamalara karşı dayanıklı mı?	U	
8	Hava tankında en alt seviyede boşaltma musluğu var mı?	U	
9	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
10	Kompresörün temiz hava emmesi sağlanmış mı?	U	
11	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
12	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	KD	
13	Yangın söndürme tüpü var mı?	U	
14	Kompresörün filtrelerinin durumu uygun mu?	U	
15	Pistonlu kompresör ile çekvalf arasındaki basınçlı havayı elektrik motoru durduğunda tahliye eden sistem var mı?	U	
16	Kompresör ile tank arasında çek valf var mı?	U	
17	Dönen aksamlara karşı koruma var mı?	U	
18	Yağ kaçakları durumu ve yağ seviyesi uygun mu?	U	
19	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	U	
20	Basınç otomatığı, tankı istenilen aralıklarda çalıştırıyor mu?	U	
21	Kompresörün gövde topraklaması yapılmış mı?	U	
22	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
23	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
24	Hidrostatik test.	U	
25	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.09.R.07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adegimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.9
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936701

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	SICAK SU ÜRETİMİ
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Brülör İmal Yılı	2011	Brülör Kapasitesi	5100 KW
Brülör Markası	ELCO	Brülör Model/Tip	N7.3600G
Brülör Seri No	35021155/1100-07	Emniyet Ventili Marka/Tip/Seri No	TERMO
Genleşme Tankı Tipi	Kapalı Genleşme Tankı	Kazan İmalat Tarihi	2012
Kazan Kapasitesi	3700 KW	Kazan Model/Tip	S825L-3700
Kazan Seri No	31022080-00-111995	Kazanın Markası	BUDERUS
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C)			

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	Hidrometre (adet)	2
Hidrometre Büyüklüğü (mmSS)	100	Kazan İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Kazan Tipi	Çelik Kazan	Kazanın Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	6
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	16
Termometre (Adet)	1	Termometre Büyüklüğü (°C)	DİJİTAL
Termostat (Adet)	1	Yakıt Tipi	Gaz Yakıtlı

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	6.5	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4.5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS EN 303-1 Kazanlar - Bölüm 1: Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Kavramlar, genel gereklilikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 303-2 Isıtma Kazanları — Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar — Püskürtmeli yakıt brülörlü kazanlar için özel gereklilikler

TS EN 303-5 Kazanlar - Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW'a kadar - Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme

TS 430 Kazanlar-Dökme demirden TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

TS EN 14394+A1 Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 MW'ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 °C olan

TS EN 12828+A1 Isıtma sistemleri - Binalarda - Suyla çalışan ısıtma sistemlerinin tasarımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kazan dairesinde uyarı ikaz levhaları var mı? Yakma talimatı var mı? Acil durum talimatı var mı?	U	
3	Kazan yerden en az 10 cm yükseklikte bir beton veya kaide üzerinde olmalıdır. Kazan yere sabitlenmiş olmalıdır.	U	
4	Brülör yerden en az 20 cm yükseklikte olmalıdır.	U	
5	Kazan üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının en az 1,5 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Kazanda herhangi bir deformasyon, paslanma vb. kusur var mı?	U	
7	Kazan ve boru tesisatı izolasyonu durumu uygun mu?	U	
8	Kazanın elektrik tesisatı, elektrik ve kontrol panoları durumu uygun mu? Pano içinde 30 mA kaçak akım rölesi var mı? Kazan gövde topraklaması yapılmış mı?	U	
9	Kazan dairesi girişinde acil stop butonu ve gaz ana kesme vanası olmalıdır. Çalışıyor mu?	U	
10	Tesisatın ve vanalarının genel durumu uygun mu? Tesisatın sabitlenmesi yapılmış mı? Akış yön levhaları var mı?	U	
11	Kazan dairesi içinde yer süzgeci ve su gideri yapılmış mı?	U	
12	Kazan dairesinde yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı herhangi bir malzeme var mı?	U	
13	Kazan dairesi kapısı dışarı açılıyor ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.	U	
14	Kazan dairesi havalandırması uygun mu? Alt ve üst havalandırma yapılmış mı?	U	
15	Kazan ile tavan arası mesafe en az 1 metre, kenarlarının duvarlardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm , iki kazan arasındaki uzaklık en az 50 cm, arka duvar ile mesafesi 100 cm olmalıdır. Kazan dairesi yüksekliği 2.5 m. den alçak olmamalıdır.	U	
16	Kazan bacaya en yakın yoldan bağlanmış mı? Baca üzerinde şapka var mı?	U	
17	Kazan dairesinde yangın söndürme cihazı var mı? Durumu uygun mu?	U	
18	Kazan dairesinde gaz algılama cihazı var mı? Çalışıyor mu?	U	
19	Kazan dairesi aydınlatması uygun mu? Kontrol et.	U	
20	Emniyet boruları ve bağlantılarının durumu uygun mu?	U	
21	Kapaklar ve kapak contaların genel durumu uygun mu?	U	
22	Isıtma yüzeyleri, yanma hücresi, külhan, ateş tuğlaları, ön duman sandığı contaları, alev çarpma levhası durumu uygun mu?	U	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

23	Kazan içinde korozyon,kireç taşı vs. oluşumları var mı ? Kazan üzerinde herhangi bir işlem yapılmış mı?	U	
24	Patlama kapağı var mı?	U	
25	Termostat var mı? Uygun olarak çalışıyor mu?	U	
26	Termometre (montaj, skalası, cam temizliği, max çalışma işareti) uygun mu?	U	
27	Su eksikliğine karşı (300 kW üzeri) düşük basınç prosetatı olmalıdır. Su eksikliğini algılıyor, brülörün enerjisini keserek alarm veriyor mu?	U	
28	Su doldurma, boşaltma ve hava alma için yapılmış tesisatlar ve vanalar uygun mu? Blöf vanası kazanın en altında mı?	U	
29	Kazana direk bağlanmış emniyet ventili var mı? Ventilin tahliye boruları güvenli bir alana veya gidere bağlanmış mı?	U	
30	Yakma sisteminin durumu uygun mu?	U	
31	Katı yakıtlılarda; yakıt deposu dışarıda mı, günlük kullanım miktarı uygun mu, yığma yüksekliği uygun mu (1,5-2 m.), ateş ile teması engelleyen bölme durumu uygun mu?	KD	
32	Sıvı yakıt depolarında; depo ile kazan arasında yanmaz bir bölme ile ayrılmış olmalıdır. Hava alma borusu ve seviye göstergesi olmalıdır. Gövde topraklaması yapılmış mı?	KD	
33	Gaz yakıt depolarında; gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı? Topraklaması yapılmış mı? Tesisat, vana bağlantıları durumu uygun mu?	U	
34	Emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açıyor mu ?	U	
35	Hidrostatik test	U	
36	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.09.R.07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adegimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.10
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936702

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	SICAK SU ÜRETİMİ
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Brülör İmal Yılı	2011	Brülör Kapasitesi	5100 KW
Brülör Markası	ELCO	Brülör Model/Tip	N7.3600G
Brülör Seri No	35021155/1100-07	Emniyet Ventili Marka/Tip/Seri No	TERMO
Genleşme Tankı Tipi	Kapalı Genleşme Tankı	Kazan İmalat Tarihi	2012
Kazan Kapasitesi	3700 KW	Kazan Model/Tip	S825L-3700
Kazan Seri No	31022080-00-111998	Kazanın Markası	BUDERUS
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C)	---		

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	Hidrometre (adet)	2
Hidrometre Büyüklüğü (mmSS)	100	Kazan İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Kazan Tipi	Çelik Kazan	Kazanın Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	6
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	16
Termometre (Adet)	2	Termometre Büyüklüğü (°C)	DİJİTAL
Termostat (Adet)	1	Yakıt Tipi	Gaz Yakıtlı

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	5.5	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4.5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS EN 303-1 Kazanlar - Bölüm 1: Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Kavramlar, genel gereklilikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 303-2 Isıtma Kazanları — Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar — Püskürtmeli yakıt brülörlü kazanlar için özel gereklilikler

TS EN 303-5 Kazanlar - Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW'a kadar - Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme

TS 430 Kazanlar-Dökme demirden TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

TS EN 14394+A1 Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 MW'ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 °C olan

TS EN 12828+A1 Isıtma sistemleri - Binalarda - Suyla çalışan ısıtma sistemlerinin tasarımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kazan dairesinde uyarı ikaz levhaları var mı? Yakma talimatı var mı? Acil durum talimatı var mı?	U	
3	Kazan yerden en az 10 cm yükseklikte bir beton veya kaide üzerinde olmalıdır. Kazan yere sabitlenmiş olmalıdır.	U	
4	Brülör yerden en az 20 cm yükseklikte olmalıdır.	U	
5	Kazan üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının en az 1,5 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Kazanda herhangi bir deformasyon, paslanma vb. kusur var mı?	U	
7	Kazan ve boru tesisatı izolasyonu durumu uygun mu?	U	
8	Kazanın elektrik tesisatı, elektrik ve kontrol panoları durumu uygun mu? Pano içinde 30 mA kaçak akım rölesi var mı? Kazan gövde topraklaması yapılmış mı?	U	
9	Kazan dairesi girişinde acil stop butonu ve gaz ana kesme vanası olmalıdır. Çalışıyor mu?	U	
10	Tesisatın ve vanalarının genel durumu uygun mu? Tesisatın sabitlenmesi yapılmış mı? Akış yön levhaları var mı?	U	
11	Kazan dairesi içinde yer süzgeci ve su gideri yapılmış mı?	U	
12	Kazan dairesinde yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı herhangi bir malzeme var mı?	U	
13	Kazan dairesi kapısı dışarı açılıyor ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.	U	
14	Kazan dairesi havalandırması uygun mu? Alt ve üst havalandırma yapılmış mı?	U	
15	Kazan ile tavan arası mesafe en az 1 metre, kenarlarının duvarlardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm, iki kazan arasındaki uzaklık en az 50 cm, arka duvar ile mesafesi 100 cm olmalıdır. Kazan dairesi yüksekliği 2.5 m. den alçak olmamalıdır.	U	
16	Kazan bacaya en yakın yoldan bağlanmış mı? Baca üzerinde şapka var mı?	U	
17	Kazan dairesinde yangın söndürme cihazı var mı? Durumu uygun mu?	U	
18	Kazan dairesinde gaz algılama cihazı var mı? Çalışıyor mu?	U	
19	Kazan dairesi aydınlatması uygun mu? Kontrol et.	U	
20	Emniyet boruları ve bağlantılarının durumu uygun mu?	U	
21	Kapaklar ve kapak contaların genel durumu uygun mu?	U	
22	Isıtma yüzeyleri, yanma hücresi, külhan, ateş tuğlaları, ön duman sandığı contaları, alev çarpma levhası durumu uygun mu?	U	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

23	Kazan içinde korozyon,kireç taşı vs. oluşumları var mı ? Kazan üzerinde herhangi bir işlem yapılmış mı?	U	
24	Patlama kapağı var mı?	U	
25	Termostat var mı? Uygun olarak çalışıyor mu?	U	
26	Termometre (montaj, skalası, cam temizliği, max çalışma işareti) uygun mu?	U	
27	Su eksikliğine karşı (300 kW üzeri) düşük basınç prosetatı olmalıdır. Su eksikliğini algılıyor, brülörün enerjisini keserek alarm veriyor mu?	U	
28	Su doldurma, boşaltma ve hava alma için yapılmış tesisatlar ve vanalar uygun mu? Blöf vanası kazanın en altında mı?	U	
29	Kazana direk bağlanmış emniyet ventili var mı? Ventilin tahliye boruları güvenli bir alana veya gidere bağlanmış mı?	U	
30	Yakma sisteminin durumu uygun mu?	U	
31	Katı yakıtlılarda; yakıt deposu dışarıda mı, günlük kullanım miktarı uygun mu, yığma yüksekliği uygun mu (1,5-2 m.), ateş ile teması engelleyen bölme durumu uygun mu?	KD	
32	Sıvı yakıt depolarında; depo ile kazan arasında yanmaz bir bölme ile ayrılmış olmalıdır. Hava alma borusu ve seviye göstergesi olmalıdır. Gövde topraklaması yapılmış mı?	KD	
33	Gaz yakıt depolarında; gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı? Topraklaması yapılmış mı? Tesisat, vana bağlantıları durumu uygun mu?	U	
34	Emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açıyor mu ?	U	
35	Hidrostatik test	U	
36	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.09.R.07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adegimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.11
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936703

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	SICAK SU ÜRETİMİ
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Brülör İmal Yılı	2011	Brülör Kapasitesi	5100 KW
Brülör Markası	ELCO	Brülör Model/Tip	N7.3600G
Brülör Seri No	35021155/1100-07	Emniyet Ventili Marka/Tip/Seri No	TERMO
Genleşme Tankı Tipi	Kapalı Genleşme Tankı	Kazan İmalat Tarihi	2012
Kazan Kapasitesi	3700 KW	Kazan Model/Tip	S825L-3700
Kazan Seri No	31022080-00-111996	Kazanın Markası	BUDERUS
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C)	---		

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	Hidrometre (adet)	2
Hidrometre Büyüklüğü (mmSS)	100	Kazan İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Kazan Tipi	Çelik Kazan	Kazanın Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	6
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	16
Termometre (Adet)	2	Termometre Büyüklüğü (°C)	DİJİTAL
Termostat (Adet)	2	Yakıt Tipi	Gaz Yakıtlı

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	6.5	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4.5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS EN 303-1 Kazanlar - Bölüm 1: Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Kavramlar, genel gereklilikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 303-2 Isıtma Kazanları — Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar — Püskürtmeli yakıt brülörlü kazanlar için özel gereklilikler

TS EN 303-5 Kazanlar - Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW'a kadar - Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme

TS 430 Kazanlar-Dökme demirden TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

TS EN 14394+A1 Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 MW'ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 °C olan

TS EN 12828+A1 Isıtma sistemleri - Binalarda - Suyla çalışan ısıtma sistemlerinin tasarımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kazan dairesinde uyarı ikaz levhaları var mı? Yakma talimatı var mı? Acil durum talimatı var mı?	U	
3	Kazan yerden en az 10 cm yükseklikte bir beton veya kaide üzerinde olmalıdır. Kazan yere sabitlenmiş olmalıdır.	U	
4	Brülör yerden en az 20 cm yükseklikte olmalıdır.	U	
5	Kazan üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının en az 1,5 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Kazanda herhangi bir deformasyon, paslanma vb. kusur var mı?	U	
7	Kazan ve boru tesisatı izolasyonu durumu uygun mu?	U	
8	Kazanın elektrik tesisatı, elektrik ve kontrol panoları durumu uygun mu? Pano içinde 30 mA kaçak akım rölesi var mı? Kazan gövde topraklaması yapılmış mı?	U	
9	Kazan dairesi girişinde acil stop butonu ve gaz ana kesme vanası olmalıdır. Çalışıyor mu?	U	
10	Tesisatın ve vanalarının genel durumu uygun mu? Tesisatın sabitlenmesi yapılmış mı? Akış yön levhaları var mı?	U	
11	Kazan dairesi içinde yer süzgeci ve su gideri yapılmış mı?	U	
12	Kazan dairesinde yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı herhangi bir malzeme var mı?	U	
13	Kazan dairesi kapısı dışarı açılıyor ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.	U	
14	Kazan dairesi havalandırması uygun mu? Alt ve üst havalandırma yapılmış mı?	U	
15	Kazan ile tavan arası mesafe en az 1 metre, kenarlarının duvarlardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm, iki kazan arasındaki uzaklık en az 50 cm, arka duvar ile mesafesi 100 cm olmalıdır. Kazan dairesi yüksekliği 2.5 m. den alçak olmamalıdır.	U	
16	Kazan bacaya en yakın yoldan bağlanmış mı? Baca üzerinde şapka var mı?	U	
17	Kazan dairesinde yangın söndürme cihazı var mı? Durumu uygun mu?	U	
18	Kazan dairesinde gaz algılama cihazı var mı? Çalışıyor mu?	U	
19	Kazan dairesi aydınlatması uygun mu? Kontrol et.	U	
20	Emniyet boruları ve bağlantılarının durumu uygun mu?	U	
21	Kapaklar ve kapak contaların genel durumu uygun mu?	U	
22	Isıtma yüzeyleri, yanma hücresi, külhan, ateş tuğlaları, ön duman sandığı contaları, alev çarpma levhası durumu uygun mu?	U	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

23	Kazan içinde korozyon,kireç taşı vs. oluşumları var mı ? Kazan üzerinde herhangi bir işlem yapılmış mı?	U	
24	Patlama kapağı var mı?	U	
25	Termostat var mı? Uygun olarak çalışıyor mu?	U	
26	Termometre (montaj, skalası, cam temizliği, max çalışma işareti) uygun mu?	U	
27	Su eksikliğine karşı (300 kW üzeri) düşük basınç prosetatı olmalıdır. Su eksikliğini algılıyor, brülörün enerjisini keserek alarm veriyor mu?	U	
28	Su doldurma, boşaltma ve hava alma için yapılmış tesisatlar ve vanalar uygun mu? Blöf vanası kazanın en altında mı?	U	
29	Kazana direk bağlanmış emniyet ventili var mı? Ventilin tahliye boruları güvenli bir alana veya gidere bağlanmış mı?	U	
30	Yakma sisteminin durumu uygun mu?	U	
31	Katı yakıtlılarda; yakıt deposu dışarıda mı, günlük kullanım miktarı uygun mu, yığma yüksekliği uygun mu (1,5-2 m.), ateş ile teması engelleyen bölme durumu uygun mu?	KD	
32	Sıvı yakıt depolarında; depo ile kazan arasında yanmaz bir bölme ile ayrılmış olmalıdır. Hava alma borusu ve seviye göstergesi olmalıdır. Gövde topraklaması yapılmış mı?	KD	
33	Gaz yakıt depolarında; gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı? Topraklaması yapılmış mı? Tesisat, vana bağlantıları durumu uygun mu?	U	
34	Emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açıyor mu ?	U	
35	Hidrostatik test	U	
36	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.09.R.07

Ad	YEDPA S.S. İSTANBUL OTO YEDEK PARÇACILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ	Lokasyon	ATAŞEHİR
Adres	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
Hizmet Adresi	MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD.NO:1 YEDPA TİCARET MERKEZİ H CADDESİ NO:86/87 ATAŞEHİR/İSTANBUL		
SGK Sicil No	27020070711388400344125000		
Sözleşme ID	22580583		
Tel	0216 471 00 20	Web	https://www.yedpa.com.tr/
Fax	0216 471 13 13	Email	adegimli@yedpa.com.tr

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.10.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.10.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.10.2025 17:30	Rapor No	251023.1309.12
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	936704

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	GENEL
Kullanım Amacı	SICAK SU ÜRETİMİ
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Brülör İmal Yılı	2011	Brülör Kapasitesi	5100 KW
Brülör Markası	ELCO	Brülör Model/Tip	N7.3600G
Brülör Seri No	35021155/1100	Emniyet Ventili Marka/Tip/Seri No	TERMO
Genleşme Tankı Tipi	Kapalı Genleşme Tankı	Kazan İmalat Tarihi	2012
Kazan Kapasitesi	---	Kazan Model/Tip	S825L-3700
Kazan Seri No	31022080-00-111997	Kazanın Markası	BUDERUS
Maksimum Çalışma Sıcaklığı (°C)	---		

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	Hidrometre (adet)	2
Hidrometre Büyüklüğü (mmSS)	100	Kazan İşletme Basıncı (Bar)	4.5
Kazan Tipi	Çelik Kazan	Kazanın Maksimum Çalışma Basıncı (Bar)	6
Manometre (Adet)	1	Manometre Büyüklüğü (Bar)	16
Termometre (Adet)	2	Termometre Büyüklüğü (°C)	DİJİTAL
Termostat (Adet)	2	Yakıt Tipi	Gaz Yakıtlı

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	6.5	Hidrostatik Test Tarihi	---
İşletme Hidrostatik Test (bar)	4.5	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	---

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Harun Nuri BACAK
Mesleği	: Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi	: 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No	: K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS EN 303-1 Kazanlar - Bölüm 1: Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Kavramlar, genel gereklilikler, deneyler ve işaretleme

TS EN 303-2 Isıtma Kazanları — Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar — Püskürtmeli yakıt brülörlü kazanlar için özel gereklilikler

TS EN 303-5 Kazanlar - Bölüm 5: Katı yakıtlı kazanlar, elle ve otomatik yüklemeli, anma ısı çıktısı 500 kW'a kadar - Terim ve tarifleri, gerekler, deneyler ve işaretleme

TS 430 Kazanlar-Dökme demirden TS 497 Kazanlar - Çelik malzemeden (kaynaklı)

TS EN 14394+A1 Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 MW'ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 °C olan

TS EN 12828+A1 Isıtma sistemleri - Binalarda - Suyla çalışan ısıtma sistemlerinin tasarımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.426	15.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.618	11.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kazan dairesinde uyarı ikaz levhaları var mı? Yakma talimatı var mı? Acil durum talimatı var mı?	U	
3	Kazan yerden en az 10 cm yükseklikte bir beton veya kaide üzerinde olmalıdır. Kazan yere sabitlenmiş olmalıdır.	U	
4	Brülör yerden en az 20 cm yükseklikte olmalıdır.	U	
5	Kazan üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının en az 1,5 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Kazanda herhangi bir deformasyon, paslanma vb. kusur var mı?	U	
7	Kazan ve boru tesisatı izolasyonu durumu uygun mu?	U	
8	Kazanın elektrik tesisatı, elektrik ve kontrol panoları durumu uygun mu? Pano içinde 30 mA kaçak akım rölesi var mı? Kazan gövde topraklaması yapılmış mı?	U	
9	Kazan dairesi girişinde acil stop butonu ve gaz ana kesme vanası olmalıdır. Çalışıyor mu?	U	
10	Tesisatın ve vanalarının genel durumu uygun mu? Tesisatın sabitlenmesi yapılmış mı? Akış yön levhaları var mı?	U	
11	Kazan dairesi içinde yer süzgeci ve su gideri yapılmış mı?	U	
12	Kazan dairesinde yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı herhangi bir malzeme var mı?	U	
13	Kazan dairesi kapısı dışarı açılıyor ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır.	U	
14	Kazan dairesi havalandırması uygun mu? Alt ve üst havalandırma yapılmış mı?	U	
15	Kazan ile tavan arası mesafe en az 1 metre, kenarlarının duvarlardan veya duvara monte edilmiş cihazlardan uzaklığı en az 70 cm , iki kazan arasındaki uzaklık en az 50 cm, arka duvar ile mesafesi 100 cm olmalıdır. Kazan dairesi yüksekliği 2.5 m. den alçak olmamalıdır.	U	
16	Kazan bacaya en yakın yoldan bağlanmış mı? Baca üzerinde şapka var mı?	U	
17	Kazan dairesinde yangın söndürme cihazı var mı? Durumu uygun mu?	U	
18	Kazan dairesinde gaz algılama cihazı var mı? Çalışıyor mu?	U	
19	Kazan dairesi aydınlatması uygun mu? Kontrol et.	U	
20	Emniyet boruları ve bağlantılarının durumu uygun mu?	U	
21	Kapaklar ve kapak contaların genel durumu uygun mu?	U	
22	Isıtma yüzeyleri, yanma hücresi, külhan, ateş tuğlaları, ön duman sandığı contaları, alev çarpma levhası durumu uygun mu?	U	

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

23	Kazan içinde korozyon,kireç taşı vs. oluşumları var mı ? Kazan üzerinde herhangi bir işlem yapılmış mı?	U	
24	Patlama kapağı var mı?	U	
25	Termostat var mı? Uygun olarak çalışıyor mu?	U	
26	Termometre (montaj, skalası, cam temizliği, max çalışma işareti) uygun mu?	U	
27	Su eksikliğine karşı (300 kW üzeri) düşük basınç prosetatı olmalıdır. Su eksikliğini algılıyor, brülörün enerjisini keserek alarm veriyor mu?	U	
28	Su doldurma, boşaltma ve hava alma için yapılmış tesisatlar ve vanalar uygun mu? Blöf vanası kazanın en altında mı?	U	
29	Kazana direk bağlanmış emniyet ventili var mı? Ventilin tahliye boruları güvenli bir alana veya gidere bağlanmış mı?	U	
30	Yakma sisteminin durumu uygun mu?	U	
31	Katı yakıtlılarda; yakıt deposu dışarıda mı, günlük kullanım miktarı uygun mu, yığma yüksekliği uygun mu (1,5-2 m.), ateş ile teması engelleyen bölme durumu uygun mu?	KD	
32	Sıvı yakıt depolarında; depo ile kazan arasında yanmaz bir bölme ile ayrılmış olmalıdır. Hava alma borusu ve seviye göstergesi olmalıdır. Gövde topraklaması yapılmış mı?	KD	
33	Gaz yakıt depolarında; gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı? Topraklaması yapılmış mı? Tesisat, vana bağlantıları durumu uygun mu?	U	
34	Emniyet ventili çalışma basıncının 1,1 katında açıyor mu ?	U	
35	Hidrostatik test	U	
36	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Harun Nuri BACAK
Mesleği : Makina Teknikeri
Diploma No / Tarihi : 239478 - 16.02.2022
Bakanlık Kayıt No : K202439473



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır